

Fig.1

$$\text{Degree of needle shape} = \frac{b}{a} \times 100 (\%)$$





Fig.2

$$\text{Degree of roundness} = \frac{4 \cdot \pi \cdot S}{L^2} \times 100 (\%)$$



05937064, 111301  
T067749028550

2/4

Fig.3





Fig.4



3/4

Fig.5




Fig.6




Fig.7

